

CALS Jr を使用して CAD 図面ファイルから JPEG ファイルを作成する方法

CALS Jr を起動して CAD 図面ファイルを読み込みます。

画面右側のコマンドバーで「JPEG 出力」、「イメージ出力」とクリックします。

イメージ出力

◀ JPEG出力

画像出力ウィンドウが表示されるので、画像サイズと保存場所を指定して、OK ボタンを押すと JPEG ファイルが作成されます。

